

事 故 事 例

1. 事故発生日時場所

令和 5 年 3 月 31 日（金）午前 長野

2. 事故発生箇所

現場内

3. 被害状況

重傷 1 名：男性 59 歳
（経験年数 4 年）

4. 事故状況

生コンクリートの配送先現場内で荷卸し完了後、洗車を行っていた。小型生コン車のシュートを広げる時に左手をシュートに添えていたため、右手で補助シュートを広げる際に折り曲がるジョイント部分に親指を挟んだ。直ちに救急車で病院に搬送された結果、左親指開放骨折の重傷であった。

今後の対策として、取り扱いを丁寧に行い、生コン車の事故事例についても運転手に周知することで、再発防止に努めたい。

災害発生状況及び原因 ①どのような場所か ②どのような作業をしているときに ③どのような道具又は機械に ④どのような不安全な又は有害な状況があって ⑤どのような現象が発生したかを詳細に記入すること。 現場で、生コン車から荷下ろし後にシュート（生コンクリートを流し込むための樋）からコンクリートを洗い流す作業中、折りたたみ式のシュートを広げるようとした際に、ジョイント部に左親指を挟んでしまった。	簡図（発生時の状況を図示すること。） 
---	---

以上